Opracowanie jest własnością Grupy Lotos SA i nie może być reprodukowane ani udostępniane osobom trzecim w całości lub w części bez pisemnej zgody Grupy Lotos SA

LOTOS

ZAŁĄCZNIK NR: 2

Szczegóły montażowe instalacji siły

Spec. nr 4900

Str.	Wyszczególnienie	Data rewizji			
		Rew00	Rew01	Rew02	Rew03
1	SPIS STRON				
2	P01–INSTALACJA PODŁĄCZENIA DO SILNIKA nn (DOPROWADZENIE KABLI PODZIEMNE) ARK. 1/2				
3	P01–INSTALACJA PODŁĄCZENIA DO SILNIKA nn (DOPROWADZENIE KABLI PODZIEMNE) ARK. 2/2				
4	P02–INSTALACJA PODŁĄCZENIA DO SILNIKA nn (DOPROWADZENIE KABLI NADZIEMNE) ARK. 1/2				
5	P02–INSTALACJA PODŁĄCZENIA DO SILNIKA nn (DOPROWADZENIE KABLI NADZIEMNE) ARK. 2/2				
6	P03–INSTALACJA PODŁĄCZENIA DO SILNIKA SN (DOPROWADZENIE KABLI PODZIEMNE) ARK. 1/4				
7	P03–INSTALACJA PODŁĄCZENIA DO SILNIKA SN (DOPROWADZENIE KABLI PODZIEMNE) ARK. 2/4				
8	P03–INSTALACJA PODŁĄCZENIA DO SILNIKA SN (DOPROWADZENIE KABLI PODZIEMNE) ARK. 3/4				
9	P03–INSTALACJA PODŁĄCZENIA DO SILNIKA SN (DOPROWADZENIE KABLI PODZIEMNE) ARK. 4/4				
10	P04–INSTALACJA KOLUMNY STEROWNICZEJ, SOLO (DOPROWADZENIE KABLI PODZIEMNE) ARK. 1/2				
11	P04–INSTALACJA KOLUMNY STEROWNICZEJ, SOLO (DOPROWADZENIE KABLI PODZIEMNE) ARK. 2/2				
12	P05–INSTALACJA KOLUMNY STEROWNICZEJ, SOLO (DOPROWADZENIE KABLI NADZIEMNE) ARK. 1/2				
13	P05–INSTALACJA KOLUMNY STEROWNICZEJ, SOLO (DOPROWADZENIE KABLI NADZIEMNE) ARK. 2/2				
14	P06–INSTALACJA SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ/STEROWNICZEJ (DOPROWADZENIE KABLI PODZIEMNE)				
15	P07–INSTALACJA SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ/STEROWNICZEJ (DOPROWADZENIE KABLI NADZIEMNE)				
16					
17	P09–INSTALACJA GNIAZDA WTYKOWEGO 3–FAZOWEGO. DOPROWADZENIE KABLI PODZIEMNE. MOCOWANIE DO SŁUPA BETONOWEGO				
18	P10–INSTALACJA GNIAZDA WTYKOWEGO 3–FAZOWEGO. DOPROWADZENIE KABLI PODZIEMNE. MOCOWANIE DO SŁUPA STALOWEGO				
19	P11–INSTALACJA GNIAZDA WTYKOWEGO 3–FAZOWEGO. DOPROWADZENIE KABLI NADZIEMNE. MOCOWANIE DO SŁUPA BETONOWEGO				
20	P12–INSTALACJA GNIAZDA WTYKOWEGO 3–FAZOWEGO. DOPROWADZENIE KABLI NADZIEMNE. MOCOWANIE DO SŁUPA STALOWEGO				
21	P13–PROWADZENIE KABLI NA KONSTRUKCJACH Z ZABEZPIECZENIEM (POKRYCIEM) OGNIOODPORNYM				
22	P14–PODŁĄCZENIE SILNIKA nn – CHŁODNICE				
23	P15–INSTALACJA ZESTAWU GNIAZDOWEGO 3–FAZOWEGO DOPROWADZENIE KABLI NADZIEMNE. MOCOWANIE DO SLUPA STALOWEGO				
24	P16–INSTALACJA GNIAZDA WTYKOWEGO 3–FAZOWEGO. DOPROWADZENIE KABLI NADZIEMNE. MOCOWANIE DO BARIERKI				